

蒲生干潟の地形調査61 2021年4月




Fig.1 GPS 簡易測量結果



Fig.2 潟湖全体の様子（南東側からドローン撮影）



Fig.3 干上がった潟湖最北部（南側から撮影）



Fig.4 潟湖南東側の様子（南西側から撮影）

調査日 2021年4月16日（金）9:30～11:00 ※干潮時刻12:02（潮位11cm）

Fig.1はGPS簡易測量による4月の汀線である。潟湖最北部は、2021年3月の調査では潟湖が出現していたが、今回の調査では水が干上がっていた（Fig.3）。また、南東側潟湖は3月の調査まで分断していたが、今回の調査ではつながっていることが確認できた（Fig.1□部分、Fig.2□部分、Fig.4）。七北田川河口付近（Fig.2）では右岸砂州が大きく張り出していた。また、前回調査時同様に左岸砂州は見られなかった。