

蒲生干潟の地形調査60 2021年3月




Fig.1 GPS 簡易測量結果



Fig.2 潟湖全体の様子（南東側からドローン撮影）



Fig.3 潟湖最北部（南側から撮影）



Fig.4 潟湖南東側の分断様子（南西側から撮影）

調査日 2021年3月24日（水）9:30～11:00 ※満潮時刻10:11（潮位105cm）

Fig.1はGPS簡易測量による3月の汀線である。潟湖最北部は2021年2月まで水が干上がっていたが、今回の調査では潟湖が出現していた（Fig.3）。また、南東側潟湖は2月の調査に続き分断していた（Fig.1□部分、Fig.2□部分、Fig.4）。七北田川河口付近（Fig.2）では右岸砂州が大きく張り出していた。また、前回調査時に大きく張り出していた左岸砂州は見られなかった。