

蒲生干潟の地形調査99 2024年8月




Fig.1 GPS簡易測量結果



Fig.2 日和山付近から見た潟湖の様子



Fig.3 潟湖北側の様子（8/31撮影）



Fig.4 潟湖北側の様子（7/17撮影）



Fig.5 潟湖北東部に見られたリップル



Fig.6 七北田川河口左岸



Fig.7 七北田川河口

調査日 2024年8月31日（土） 6:00～7:30 ※満潮時刻0:38（潮位142cm） 干潮時刻8:15（潮位37cm）

Fig.1は、GPS簡易測量による8月31日の汀線である。Fig.4は、7月の調査の際の潟湖北側の様子だが、今回はFig.3の通り水量が多かった。七北田川河口付近では、右岸砂州が大きく張り出しており、ここ数ヶ月大きな変化はない。（Fig.7）左岸の砂の堆積は、わずかに確認できた（Fig.6）。潟湖最北部の潟湖は、今回の調査でも出現していた。

（門脇 駿）