

蒲生干潟の地形調査108 2025年8月1日



Fig.1 GPS簡易測量結果
(地理院地図を加工して作成)



Fig.2 七北田川河口①



Fig.3 七北田川河口②



Fig.4 潟湖南東部



Fig.5 ヨシ原の拡大①



Fig.6 ヨシ原の拡大②

調査日 2025年8月1日 (金) 10:30~11:45 ※満潮時刻8:18 (潮位116cm) 干潮時刻13:29 (潮位89cm)

Fig.1は、GPS簡易測量による8月1日の汀線である。7月30日に発生したカムチャッカ半島沖の地震による津波により、7月31日の調査で右岸砂州が見られなかった(レポートNo.447参照)。この日の調査でも右岸砂州が見られなかったが、左岸の砂州の広がりが見られた(Fig.2,3)。干潟内の地形には大きな変化は見られなかった。昨年同時期と比較し、ヨシ原の範囲が拡大しており、汀線付近で水の中に生えるヨシも多く見られるようになった。
 (門脇 駿)