

# 蒲生干潟の地形調査109 2025年9月10日



Fig.1 GPS簡易測量結果  
(地理院地図を加工して作成)



Fig.2 七北田川河口(8/21撮影)



Fig.3 七北田川河口(9/10撮影)



Fig.4 潟湖中央北側



Fig.5 潟湖中央



Fig.6 潟湖南東部

調査日 2025年9月10日 (水) 10:20~11:30 ※満潮時刻4:57 (潮位161cm) 干潮時刻11:03 (潮位55cm)

Fig.1は、GPS簡易測量による9月10日の汀線である。8月18日より9月3日まで七北田川河口の河口閉塞が続いていた。Fig.2は閉塞中の8月21日に撮影した河口の様子である。この日の調査では、河口閉塞が解消され、川の流れて河口付近の砂が削られ、流れる様子が見られた。干潮時の調査であったが、潟湖全体の水量は多かった (Fig.4,5,6)。

(門脇 駿)